

Date du Preparation: 1/21/2010

**SECTION I - PRODUIT ET PREPARATION DE L'INFORMATION** 10d3

Schwartz Chemical Corporation

777 McKay Road  
Pickering, Ontario  
L1W 3A3 (905)683-0411

NOM COMMERCIAL: **D3 HB PVC GREY**CODE DU MANUFACTURIER: **10d3**CATEGORIE DU PRODUIT: **ADHESIF UN1133 - 3.2**WHIMIS CLASS: **B, D-2****SECTION II - INGREDIENTS HASARDEUX**

INGREDIENT	NUMERO DU CAS	%	NATURE DU RISQUE ET VOIE D'ENTRÉE	GENRE DE RISQUE	LIMITE D'EXPOSIT	SOURCE	AUTRE RISQUES
METHYLETHYLKETONE	78-93-3	15 - 40	NOCIF SI INHALE ET UNE IRRITATION DE LA PEAU	GRAVE	200 PPM	TLV	
CYCLOHEXANONE	108-94-1	7 - 13	NOCIF SI INHALE ET UNE IRRITATION DE LA PEAU	GRAVE	25 PPM	TLV	
TETRAHYDROFURANE	109-99-9	40 - 70	NOCIF SI INHALE ET UNE IRRITATION DE LA PEAU	GRAVE	200 PPM	TLV	

**SECTION III - DONNEES MATERIELLES**

ODEUR ET APPARENCE	VALEUR PH	% VOLATIL (PAR VOLUME)	TAUX D'EVAPORATION
KETONE		81%	GREATER THAN BUTYL ACETATE
GRIS		VOC LEVEL 510 g/L	
POINT D'EBULITION		POINT DE CONGELATION	GRAVITE
66 °C		°C	0.946

**SECTION IV - RISQUES DE FEU ET D'EXPLOSION**

CATEGORIE D'INFLAMMABILITE	POINT D'IGNITION	PRODUITS DE COMBUSTION HASARDEUX
Categorie 3, Division 2	14 - °C	MONOXYDE DE CARBONE, DIOXYDE DE CARBONE, CHLORURE D'HYDROGENE
	TAG CUP	<b>MOYEN D'EXTINCTION</b>
		Mousse, chimique sèche, gas carbonique ou tous autres agent d'extinction, catégorie B

**RISQUES D'EXPLOSION ET DE FEU EXCEPTIONNELS**

Si les vapeurs prennent feu elles peuvent exploser. Les vapeurs peuvent s'étendre sur de grandes distances. Prévenir l'accumulation de vapeur. Éteindre toutes lampes-témions ou tout appareil de chauffage. Équipement électrique qui n'est pas antideflagrant et toutes autres sources d'ignition. Garder loin, ne pas ranger ou utiliser près de la chaleur, étincelles ou flammes, le broyage ou le chalumeau. Porter tout équipement à la terre. Utiliser des outils ne faisant pas d'étincelles et.

**PROCEDURES SPECIALES POUR COMBATTRE L'INCENDIE**

Exposition aux vapeurs ou produits de combustion devrait être évité un masque respiratoire est recommandé. Les vapeurs peuvent produire un mélange explosif avec l'air. Les contenants fermés peuvent exploser s'ils exposés à la chaleur.

Date du Preparation: 1/21/2010

<b>SECTION V - Données Risques Sante: Proprietes Toxilogiques Et Mesures De Premiers Soins</b>	<b>10d3</b>
--	-------------

Effets Critiques De Surexposition	Procédures D'urgence et de premiers soins
<b>INHALATION:</b> Une surexposition aux vapeurs ou aux brimes de pulvérisation peut résulter en maux de tête, étourdissement, nausées et inconscience. L'irritation des yeux, nez, gorge ou poumon peut arriver lors de l'exposition à un taux élevé d'accumulation de vapeurs. Certains rapports ont associé à la surexposition répétée et prolongée aux solvants, avec le dommage permanent du système nerveux.	<b>INHALATION:</b> Faire prendre l'air à la personne atteinte. Pratiquer la respiration appeler un médecin, traiter selon les symptômes.
<b>CONTACT avec les yeux</b> Ce produit peut causer l'irritation. Les effets sont normalement réversibles.	<b>ECLABOUSSURE: (Yeux)</b> Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Amener la personne chez un médecin pour traitement.
<b>CONTACT avec la peau</b> Ce produit peut causer l'assèchement et l'irritation de la peau (dermatite) au contact prolongé et répété.	<b>ECLABOUSSURE: (Peau)</b> Laver avec de l'eau et du savon, enlever les vêtements contaminés appeler un médecin si l'irritation persiste.
<b>INGESTION:</b> Avaler le produit peut causer la nausée, vomissement, diarrhée et perte de conscience.	<b>INGESTION:</b> Boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. <b>NE PAS FAIRE VOMIR.</b> Appeler un médecin ou service d'urgence immédiatement. Traiter selon les symptômes.

Effets Chroniques de surexposition	IRRITANT	Sensibilité
pas disponible	OUI: yeux et la peau	OUI: la peau

SECTION VI - Données La Réactivité	
<b>Stabilité:</b>	Polymerisation Dangereuse
Stabil	N'arrivera pas
<b>Incompatibilité</b>	Conditions À Éviter
Composés Oxydés	Accumulation de vapeurs
<b>Produit De Décomposition Dangereux</b>	Sources d'ignition
Aucun connu	

SECTION VII - Procédures En Cas De Fuite Ou De Deversement	
<b>Étapes À Suivre En Cas De Fuite Ou De Deversement</b>	<b>Méthodes De Disposition Des Pertes</b>
Limiter l'accès à la zone. Enlever toute source d'ignition. Ventiler la zone. Absorber le dégât avec un produit absorbant tel que le vermiculite ou du sable. Par la suite placer le matériel dans un contenant et fermer-le. Si le déversement est grand, il est important de faire un barrage de façon à empêcher le produit de s'introduire.	Disposer de ce produit selon les lois fédérales, provinciales et municipales.

SECTION VIII - Information De Protection Spéciales	
<b>Équipement De Protection Personnelle</b>	
<b>Gants Protectifs</b>	Protection Visuelle
Des gants résistants au produit chimique faits de viton devraient être utilisés. Les gants faits de nitrile, néoprène et caoutchouc peuvent être utilisés pour une courte durée.	Un appareil de protection visuelle devrait être porté pour prévenir le contact avec les yeux. Un écran facial peut aussi être nécessaire.
<b>Protection Respiratoire</b>	Autre Équipements Protectifs
De l'équipement de protection respiratoire, devrait être, portée de façon à prévenir l'inhalation des vapeurs, ou brouillards de pulvérisation quand le TVL et PEL sont trop hauts. Si des masques respiratoires sont requis, il est suggéré de créer un programme complet pour la protection respiratoire. Consulter le guide ACNOR STD Z94.4 M1982 "Choix, soin et utilisation de masques respiratoires", disponible de ACNOR, Rexdale, ON M9W 1R3.	Une fontaine pour laver les yeux et des douches doivent être disponibles dans les endroits où le produit est utilisé. Porter des vêtements protecteurs pour éviter le contact avec la peau
	Ingenierie: Ventilation
	La ventilation générale (dilution) est nécessaire durant l'utilisation normale. Une ventilation locale peut être requise lors de certaines opérations pour garder le degré d'exposition en dessous des limites mentionnées dans la Section II de cette feuille de données.

SECTION IX - Précautions Spéciales	
<b>Précaution À Prendre Lors De La Manutention Et De L'Entreposage</b>	<b>Mesures D'Autres</b>
<b>ENTREPOSAGE:</b> Garder l'endroit d'entreposage séparé des endroits de travail achalandés. Garder dans un endroit frais, sec et très bien aéré, loin des rayons de soleil et aussi, loin des matériaux incompatibles et de toutes sources d'ignition. Les ventilateurs et l'équipement électrique devraient être anti-étincelles.	
<b>MANUTENTION:</b> Éviter l'inhalation des vapeurs et des brouillards de pulvérisation prolongée et ou répétée avec la peau. Attacher et porter à la terre tout équipement et tout contenant pour prévenir un amas de charge statique.	
<b>ATTENTION:</b> Les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux et des vapeurs explosives. Garder loin de la chaleur, des étincelles et de flammes. Ne pas couper, perforez ou souder près du contenant ou sur la surface. Suivre les avertissements sur l'étiquette jusqu'à ce que le contenant soit soigneusement nettoyé ou détruit.	